

3388150

EAN nr. :
Teller nr. :
Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN
~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - **DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid

Type der lokalen : **APPARTIEMENT**

Plaats van onderzoek : **KRAKSTRAAT 4 APP 002 8660 DR PANNE**

Eigendom van : **RIG AURE AURE**

Opdrachtgever : **DIVERCO BVBA HEIENWEG 2UID 22 8770 INGELMUNSTER**

Installateur : **IDEM**

BTW : **0473 553 307** ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : **DE MARCEL BRUNO** Datum van onderzoek : **07/12/2012**

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~230 V~~ 3 x 230 V + N Max. Beveiliging : **40A** Omschakelaar : stand : **—**

Hoofdbeveiliging : Zek. : **MAATSCHAPPELIJKE** Schak. : **2P+N+130mA**

Meter-bordverbinding : kabeltype : **XVB** aantal geleiders : **4** doorsnede : **10** mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : **XVB** aantal geleiders : **4** doorsnede : **5** mm²

Beveiligingsnet/ondergrondse op bevoegingsnet/ondergrondse net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / ~~baven~~ / pennen / horizontale geleiders Sectie : **35** mm² Spreidingswaarde : **11,73** Ω

Aantal borden : **1** Aantal eindstroombanen : **10** Algemene isolatieweerstand : **79,5** MΩ

Diff. schak. : algemene : **2P+N+130** mA bijkomende : **2P+N+130** mA

werking testknop : in orde / niet in orde controle foutlus : in orde / niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~nee~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - ~~te stellen~~

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.


N KEUKEN, VERLICHTING EN TOESTELLEN NOG TE PLAATSEN

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
 De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie uiterlijk op **07/12/2012**
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijk wijziging
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatiemag / mag niet in dienst gesteld
 worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste
 maatregelen getroffen worden omdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur
 de onderzoeker

0.09





Bouwploaht: Verhkracht 4. De Panne

Boucheer: Rigoux Aera

N: 3388150

DEMAEREL BRUNO
GSM: 0493/246.131
bruno.demaerel@ocb.be

0717121212



Ampelende gebuur